

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- O -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo;

Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino;

P. Iva 01995120019.

Appalto

ID Provvedimento: DC23_002;

CIG: Z233978F3C;

CUP: -

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEI GRUPPI FRIGORIFERI SITI PRESSO IL DISASTER RECOVERY DI VERCELLI

DEL CSI-PIEMONTE;

Ordine interno CSI: 2023000085;

Determina a contrarre: 10 maggio 2023.

Contratto

Data di stipula 24/02/2023, n. di Repertorio 061/2023;

Importo contrattuale (corrispettivo, oneri per la sicurezza esclusi):

6.910,56 Euro (oltre oneri di legge);

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenza: 89,44 (oltre oneri di

legge);

Inizio delle prestazioni: 01/01/2023;

Data prevista di fine: 30/04/2023.



Appaltatore

Ragione sociale: SERVICE ASTECO SRL

Indirizzo (sede legale): VIA RICHARD ORIENTE 17 - 10093 COLLEGNO

(TO)

Partita IVA e/o C.F. SERVICE ASTECO SRL

Impresa subappaltatrice

Non sono stati richiesti e autorizzati subappalti.

Modifiche contrattuali

Non sono state effettuate modifiche contrattuali.

Modifiche della durata del contratto

Non sono state effettuate modifiche alle tempistiche di contratto.

Contestazioni, applicazione di penali

All'Appaltatore non sono evidenziate contestazioni o applicate penali.

Data ultimazione prestazioni: 30/04/2023.

il Responsabile Unico del Procedimento

Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a 3.476,60 Euro (oltre oneri di legge), e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dall'importo da fatturare.



Autorizza

il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento finale n. 1, presente in allegato.

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione che venissero di seguito accertati.

OMISSIS ALLEGATO

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Antonello Ghisaura)

Pubblicato il: 31.10.2023